

Rötschke GmbH

Reparaturwerkstätte für Elektromaschinen



novopress

Landshuter Straße 101 · 84030 Ergolding · Tel.: 0871/97318-55 · Fax: 0871/97318-56

Rötschke GmbH, Landshuter Straße 101, 84030 Ergolding

Bankverbindung:

Sparkasse Landshut Kto.Nr. 4 172 310 (BLZ 743 500 00)

IBAN-Nr.: DE31 7435 0000 0004 1723 10

SWIFT (BIC): BYLADEM1LAH

Hypo VB Landshut Kto.Nr. 6 201 164 (BLZ 743 200 73)

IBAN-Nr.: DE35 7432 0073 0006 2011 64

SWIFT (BIC): HYVEDEMM433

E-Mail: info@roetschkegmbh.de

Internet: www.roetschkegmbh.de

Ust-IdNr.: DE 812 639 661

Steuer-Nr.: 132/118/10208

Belegnummer bei Zahlung bitte angeben

1. Kopie

Rechnung

Beleg-Nr.:	RE-20230410
EDV-Nr.:	R-20230363
Datum:	27.4.2023
Zeichen:	SL
Sachbearbeiter:	RÖ

Reparatur Festool-Sanierungsschleifer, Typ: AG125-14DE; Ger.-Nr.: 40035468

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Wicklung geprüft, Maschine demontiert, Kollektor abgedreht, Anker neu gelagert, Kohlebürsten erneuert, Getriebe neu gefettet, Zusammenbau und Probelauf		
001	1 St	Kugellager 607 LLB	6,80 €	6,80 €
002	1 St	Kugellager 629 LLB	7,80 €	7,80 €
003	1 Satz	Kohlebürsten	12,00 €	12,00 €
004	1 psch	Kleinteile und Fett		5,00 €
005	1,75 Std	Arbeitsstunden Helmut Kühn	59,20 €	103,60 €
006	1 psch	VBG 4 Prüfung des Gerätes Sonderpreis im Zuge einer Reparatur		2,55 €

Sobald der Zahlungseingang auf unserem Konto verbucht ist, werden wir sie umgehend telefonisch verständigen, wann die Ware abholbereit ist.

Summe Netto	137,75 €
Mehrwertsteuer 19 %	26,17 €
Gesamtbetrag	163,92 € *

Wir erwarten Ihre Zahlung bei uns eingehend bis zum 11.05.2023. Abzüge werden kostenpflichtig nachgefordert.

Seite 1

Der Sitz der GmbH ist in Ergolding.
Registergericht Landshut HRB 4825.
Gerichtsstand für beide Teile ist Landshut.

Geschäftsführer:
Hermann Hanöfner
Armin Schramm

Reparatur- und Ersatzteilrechnungen sind sofort nach Erhalt zahlbar, rein netto ohne Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Gefährdungen für den Benutzer entstehen können.